




Obr.1: Profil erodovaného koryta Strašeckého potoka v úseku pod navrhovanou ČOV



Obr.2: Pohled na úsek toku pod cestním propustkem (v místě navrhované nové ČOV na LB)—silné zahloubení a výrazná boční eroze koryta



Obr.3: Situace navrhované revitalizace na Strašeckém potoce (pod plánovanou ČOV) na podkladu ÚPD Nové Strašecí

