



Obr.1: Úsek toku s již částečně probíhající renaturací – podpora tohoto procesu na LB



Obr.2: Započatá samovolná renaturace koryta



Obr.3: Situace – umístění dílčích revitalizačních (popř.renaturačních) opatření

Příčný profil Měřítko 1:100

