

Proluka v doprovodném prostu dřevin =
případná lokalita pro realizaci renaturačního impulsu



Obr.1: Úsek toku vhodný k pobídce renaturace



Obr.2: Započatá samovolná renaturace koryta



Obr.3: Situace – umístění renaturačních opatření

Příčný profil
Měřítko 1:100

